

# AC PIÙ



## SOLUZIONE ACIDA PER SUPERFICI IN PIETRA A EFFETTO ANTICHIIZZANTE



### RESA

La resa varia da 2 a 20 m<sup>2</sup> di superficie con 1 kg di prodotto.

### EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

### DESCRIZIONE

AC PIÙ è una miscela di acidi idonea al lavaggio e al trattamento di superfici in pietra grezza, granito, arenaria, marmo ecc.; il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento di superfici in porfido e pietra naturale, rimuovendo i residui di lavorazione presenti sul supporto e evidenziandone allo stesso tempo i colori naturali.

AC PIÙ è il prodotto ideale per la rimozione dei residui biancastri delle lavorazioni del cemento e del sigillante, di incrostazioni calcaree e di efflorescenze saline.

Il prodotto è indicato per il trattamento di superfici in pietra calcarea da anticare, grazie alla sua capacità di asportare la sbiancatura provocata dalla sabbatura o dal taglio a disco.

AC PIÙ trova impiego nella cantieristica in genere, quindi imprese edili, posatori di pietre a spacco, imprese addette alle pulizie di fine cantiere, trattatori di superfici.

### APPLICAZIONE

Il metodo d'utilizzo e la diluizione del prodotto varia a seconda del tipo di lavoro da effettuare:

- Per la rimozione di residui di calcare si versa AC PIÙ, diluito in acqua, direttamente sulla superficie in modo uniforme, per mezzo di uno spruzzino, oppure in piccole quantità con l'ausilio di un pennello. Si lascia agire sino a totale esaurimento della reazione (circa 5/10 minuti), a questo punto si provvederà al risciacquo con acqua corrente a cui seguirà un lavaggio di neutralizzazione con una soluzione di CIBERMAC diluito al 10% in acqua.
- Per la pulizia di sporco di cantiere, residui di sigillante e altro, successivamente alla posa di pietre e marmi grezzi, si consiglia di frizionare con macchina lavapavimenti o a mano con uno spazzolone servendosi di una soluzione di AC PIÙ diluito con 10 parti di acqua. Ripetere l'operazione se necessario.

### CONSIGLI

Effettuare una prima pulizia della superficie da trattare per rimuovere eventuali residui non aderenti e successivamente inumidire con acqua la superficie prima del trattamento con AC PIÙ. Per un eventuale trattamento di protezione delle superfici utilizzare il prodotto CS 51.

Il prodotto è aggressivo a contatto con la pelle, si consiglia di munirsi di indumenti protettivi e di togliersi eventualmente quelli bagnati dal prodotto.

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

### N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.